


HINO TEAM SUGAWARA

2024年度

【販売会社メカニック日記 vol.14】

レースは終盤に差し掛かる中、ステージ8と9でトランスファー(副変速機)のトラブルに見舞われました。ここにきて連日の徹夜整備が続き、満身創痍ながらも大変な状況を楽しむメカニック達。頼もしいです！※ビバークのインターネット環境が悪く、更新が遅れてしまいました。申し訳ありません。



↑トランスファーの分解をする上原メカ(左)と柏谷メカ(右)



↑トランスファーの精密な部品を慎重に取り外す邵メカ



↑大きな入力によるトランスファーの破損箇所



↑焼き切れたテーパローラーベアリングだったモノ



←
メカニックアドバイザーの鈴木
誠一の陣頭指揮で迅速に
修理を行うメカたち

SNSでも情報配信中！



YouTube



Facebook



Instagram



発行：技術総括部ガールズチャンネル 望日



YouTubeにて現地レポート配信してます！

